

Dưới đây là một số hình ảnh chống lũ trên công trường mấy ngày qua:



Xà lan (2 đáy) bị lật úp trước Cầu số 1 (nổi trụ sở Ban và vùng vật liệu với khu vực đập)



Xà lan đã được đánh chìm sâu dưới dòng lũ lớn



Đê hướng dòng được tôn cao và đắp trạch ngăn nước tràn



Khu cửa ra của Trần xả lũ & Tunen



Đập chính đang thi công được gia cố không bị xói lở khi dòng lũ chảy qua



Lũ lớn hơn năm 2010 nhưng mức lũ vẫn thấp hơn 6,5m so với đê quai tràn xả lũ

PV.