

Một số hình ảnh

## Sự cố tại đập Đô Lương (Nghệ An)



*Hiện trường sau lúc các khoang 10 & 11 của đập bị vỡ*



*Khẩn trương khắc phục sự cố*



*Thiếu nước từ đập Đô Lương nên mức nước sông Đào giảm hơn 1m*



*Thi công sửa chữa lớn các khoang đập phía bờ trái*