

Một số hình ảnh Đập Đắc N'Ting (Đắc Nông) gần đây



Hồ thủy lợi Đắc N'Ting chứa 1,2 triệu m³ nước trước nguy cơ vỡ



Nhiều điểm nứt trên mặt đỉnh đập



Nhiều vết nứt gãy bên phải thân đập



Toàn bộ cửa xả để đã mở tháo nước trong hồ



Vùng trồng hoa màu quanh hồ Đăk N'Ting đang bị sụt lún



Nhiều vết nứt trên mặt đỉnh đập



Rất nhiều nhà dân ở hạ lưu đập

PV.