

Một số hình ảnh sự cố đập Gia Hoét



Vị trí đập Gia Hoét & tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trên bản đồ



Hồ Gia Hoét nước đầy vào chiều 2/10



Phần thân đập Gia Hoét bị vỡ



Mức cao trình chỉ mực nước hồ 137,8m vào chiều 2/10



Dòng nước cuộn cuộn từ bờ tràn bị phá



Nước tuôn xối xả vào khu dân cư.



Lực lượng công binh tham gia cứu hộ



Tổng Cục trưởng Thủy lợi Nguyễn Văn Tinh (X) chỉ đạo khắc phục hậu quả



*Vụ trưởng Quản lý Công trình Thủy lợi Đồng Văn Tự
hướng dẫn bộ đội công binh tại hiện trường.*