


Một số hình ảnh

Vỡ hồ nước tại núi Cô Tiên (Nha Trang), 18/11/2018



Sơ họa mặt cắt núi Cô Tiên tại chỗ vỡ hồ & sạt lở



Toàn cảnh dự án khu dân cư Hoàng Phú (phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang, Khánh Hòa), nơi xảy ra lũ quét kèm theo lở núi khiến 4 người trong gia đình bị chết



Vị trí hồ bị vỡ.



Hiện trường sự cố



Phối cảnh 3D của hồ bơi thuộc dự án nhà ở cao cấp Hoàng Phú và vị trí võ hồ ở mép núi.

Ảnh: Minh Hoàng, Phan Sông Ngân